文章编号: 1004-0609(2008)05-0764-07

7B50 高强铝合金的均匀化

李国锋^{1,2},张新明¹,朱航飞¹,李鹏辉¹

(1. 中南大学 材料科学与工程学院 有色金属材料科学与工程教育部重点实验室,长沙 410083;2. 长沙大学 机电工程系,长沙 410003)

摘 要:采用光学显微镜、扫描电镜和透射电镜等研究 7B50 高强铝合金铸态和均匀化态的显微组织与成分分布,确定了实验合金一级均匀化后的过烧温度及二级均匀化工艺。结果表明:实验合金经 465 ℃,24h 均匀化后的过烧温度为 480 ℃,其最佳二级均匀化退火工艺为随炉升温到 465 ℃保温 24h,再随炉升温到 475 ℃保温 4h;实验合金经二级均匀化处理后,成分均匀,残留共晶很少,基体上析出大小适中及分布均匀的 Al₃Zr 质点。
 关键词: 7B50 铝合金;均匀化;显微组织
 中图分类号: TG 166.3 文献标识码: A

Homogenizing treatment of 7B50 high strength aluminum alloy

LI Guo-feng^{1, 2}, ZHANG Xin-ming¹, ZHU Hang-fei¹, LI Peng-hui¹

(1. School of Materials Science and Engineering, Key Laboratory of Non-Ferrous Metal Materials Science and Engineering, Ministry of Education, Central South University, Changsha 410083, China;

2. Department of Mechanical and Electrical Engineering, Changsha University, Changsha 410003, China)

Abstract: The microstructure and the composition distribution of as-cast and homogenized aluminium alloy 7B50 were studied by means of optical micrography, scanning electron micrography and transmission electron micrography. The overheating temperature of the alloy homogenized at 465 °C for 24 h and the two-step homogenization parameters were determined. The results indicate that the overheating temperature of the alloy homogenized at 465 °C for 24 h is 480 °C, and the two-step homogenizing process is optimized. After the studied alloy is treated with the two-step homogenizing process, the alloy elements are uniformly distributed, the pseudoeutectic is little and the Al₃Zr particles are uniformly precipitated in the matrix.

Key words: 7B50 aluminum alloy; homogenization; microstructure

铸造过程中存在非平衡结晶,由此在高强铝合金 的铸造组织中形成了大量的非平衡共晶,并产生严重 的枝晶偏析和区域偏析,基体中主要合金元素处于过 饱和状态,在快速冷却过程中,在铸锭内部形成很强 的内应力,这种枝晶网状组织使得合金的压力加工性 能变差,制品的强韧性降低,并增加了各向异性和腐蚀 敏感性^[1-6]。因此,在压力加工前,铸态高强铝合金必须经过均匀化退火,以消除枝晶偏析,使非平衡共晶溶解,降低内应力,从而提高合金的热塑性^[7-8]。

高强铝合金均匀化退火有一级均匀化、二级均匀 化、强化均匀化和连续均匀化等^[9]。为防止过烧,通 常一级均匀化加热温度较低,均匀化效果较差;强化

基金项目:国家重点基础研究发展规划资助项目(2005CB623700);湖南省教育厅科研基金资助项目(05C054)

收稿日期: 2007-09-24; 修订日期: 2007-12-26

通讯作者: 李国锋, 副教授, 博士; 电话: 0731-4261359; E-mail: lg123456@public.cs.hn.cn

均匀化是通过略高于传统均匀化温度,大幅度延长均 匀化时间来达到均匀化的目的,生产效率较低;二级 均匀化是较早就出现的一种均匀化方法,特别适用第 二相变化比较复杂的高合金化合金^[9]。目前,7050 高 强铝合金的均匀化主要是采用一级均匀化退火工 艺^[10-12],其均匀化温度一般为460~465 ℃,保温时间 为 24 h,均匀化效果不理想。本文作者研究了7B50 高强铝合金铸态与一级均匀化态的组织与成分分布, 并确定了实验合金经一级均匀化后的过烧温度,在此 基础上对二级均匀化工艺进行了研究,其结果对优化 7050 铝合金均匀化制度具有重要的指导意义。

1 实验

实验合金 7B50 锭坯在实验室制备。配料采用高 纯铝、工业纯锌、工业纯镁和铝铜中间合金, 锆以中 间合金 Al-5%Zr 的形式加入, 细化剂采用 Al-5Ti-B。 合金的熔炼在石墨坩埚电阻炉内进行, 熔化温度 780~800 ℃, 精炼温度为 730~740 ℃, 铸造温度为 710~720 ℃, 除气剂采用 C₂Cl₆, 在铁模中铸造。铸 锭均匀化处理采用空气电阻炉。

用差热分析(DSC)方法确定低熔点共晶的熔化温 度,差热分析的升温速率为 10 ℃/min。铸态试样分 别经 465℃,24 h、465 ℃,24 h+475 ℃,2 h、465 ℃, 24 h+480 ℃,2 h 及 465 ℃,24 h+485 ℃,2 h 均 匀化处理后出炉水淬,采用金相分析方法研究它们的 组织特征,确定是否过烧。

为了对比研究,将铸态 7B50 分别进行一级均匀 化和二级均匀化。其中一级均匀化工艺:随炉升温至 465 ℃保温不同时间,出炉水淬;二级均匀化工艺: 随炉升温至 465 ℃保温 24 h,再升温至 475 ℃保温不 同时间,出炉水淬。

组织观察在 XJP-6A 型光学显微镜、KYKY-2800 型与 Philips Sirion200 型扫描电镜以及 TecnaiG²20 和 JEM-3010 型透射电镜下进行,利用电子探针技术对 铸态组织和各种均匀化态组织的形貌、枝晶偏析以及 合金的成分分布情况进行了分析。

2 结果与分析

2.1 铸态组织及其成分分布

实验合金在光学显微镜和扫描电镜下观察到的组 织形貌如图1所示。





由图 1 可见,合金的铸态组织主要由树枝状 a(Al) 固溶体与晶界上和枝晶间的低熔点共晶相组成,晶粒 呈等轴状,在晶界附近分布有大量细小的第二相,晶 内也存在较粗大的第二相,晶界共晶化合物基本上呈 网状连续分布。这种网状共晶相脆性大,塑性低,由 于合金组织具有遗传性,这种不均匀组织在加工后会 极大影响合金的强韧性,并增加合金的各向异性。

对铸态组织中的合金元素分别进行面扫描和线扫 描,其结果分别如图2和3所示。由图2可见,铸态 组织中合金元素的分布是不均匀的。在晶界与枝晶间 及其非平衡第二相中主要合金元素显著富集,存在严 重的枝晶偏析;在晶粒内部,越靠近晶界附近,合金 元素含量越高,存在区域偏析。由图3可看出,在较 宽大的共晶化合物处,其线扫描的波峰往往有两个峰, 说明共晶体内合金元素的分布也是不均匀的。因此, 在热加工前必须进行均匀化退火,以消除成分偏析。

2.2 二级均匀化过烧温度的确定

实验合金的 DSC 分析结果如图 4 所示。由图 4(a) 可见,分别在 479.40、488.5 和 642.3 ℃处有吸热峰, 显然 642.3 ℃为合金熔化终了温度,其他两个温度点 分别对应两种非平衡共晶的熔化温度,相差约 9 ℃。



图 2 铸态组织及其主要合金元素的面分布

Fig.2 Microstructure of as-cast alloy(a) and corresponding elements planar distributions of Zn(b), Mg(c) and Cu(d)



图3 铸态组织的成分分布

Fig.3 Elements linear distributions along grains and boundaries

根据均匀化理论^[1],均匀化退火温度通常为 0.90~ 0.95*T*_m,*T*_m为合金实际熔化温度。因此,本研究将 7B50 铸态合金的第一级均匀化温度确定为 465 ℃。

由图 4(b)可见,合金经过一级均匀化后,低熔点 共晶已基本上溶入基体,残留的共晶熔点上升到了约 547.7 ℃。因此,第二级均匀化温度较第一级可适当 提高。

为此,将铸造合金分别经 465 ℃,24 h、465 ℃, 24 h+475 ℃,2 h、465 ℃,24 h+480 ℃,2 h 及 465 ℃,24 h+485 ℃,2h 均匀化处理后,其组织状 态如图 5 所示。



图 4 实验合金的 DSC 分析曲线

Fig.4 DSC analysis curves of tested alloys: (a) As-cast alloy; (b) Alloy homogenized at 465 $\,\,{}^\circ\!C\,$ for 24 h



图 5 不同均匀化工艺条件下退火后合金的组织状态

Fig.5 Microstructures of alloys homogenized under different conditions: (a) 465 °C, 24 h; (b) 465 °C, 24 h+475 °C, 2 h; (c) 465 °C, 24 h+480 °C, 2 h; (d) 465 °C, 24 h+485 °C, 2 h

由图 5 可看出, 经 465 ℃, 24 h 一级均匀化后, 非平衡共晶数量较铸态大大减少,网状晶界化合物基 本上不再连续,晶界显著变细,但依然有部分枝晶存 在,晶内也还存在粗大的第二相(见图 5(a));提高均匀 化温度至 475 ℃保温 2 h 后,第一级均匀化后残留的 共晶在此温度下进一步溶解,因此组织中残留的共晶 已经很少, 枝晶基本被消除(见图 5(b)); 经过第一级 均匀化后,残留共晶在480 ℃下继续溶解,但已有少 量发生了熔化(见图 5(c))。第一级均匀化后残留的共晶 中一小部分的熔点仍然较低,在480 ℃下将发生了熔 化,因此最后的组织中残留的共晶虽然很少,枝晶完 全消除,晶界细小光滑,但在局部区域出现了少量的 三角晶界和复熔球这种典型的过烧特征(见图 5(c));由 于第二级均匀化温度过高,一级均匀化后残留的共晶 中有相当部分在此温度下发生熔化,因而组织中出现 了大量三角晶界和复熔球,局部晶界呈断续点状变粗 或连续加粗的特征,出现了严重过烧(见图 5(d))。

通过以上分析可以确定,实验合金经一级均匀化 后,其二级均匀化的过烧温度为480 ℃。考虑到实验 炉的炉温控制误差一般为±3 ℃,为安全起见,取 475 ℃为二级均匀化的第二级温度比较合适。

2.3 均匀化态的组织与成分分布

2.3.1 一级均匀化

在扫描电镜下观察一级均匀化后的显微组织,结 果如图 6(a)所示,可见组织中仍残留较多的共晶。为 了研究一级均匀化的保温时间对均匀化效果的影响, 对经过 465 ℃,24 h 均匀化处理的合金也进行电镜扫 描,结果如图 6(b)所示。

比较图 6(a)与(b)可见,在一级均匀化条件下保温 时间从 24 h 延长到 36 h,残留共晶数量及分布状态基 本没有变化,说明在 465 ℃下保温 24 h 后低熔点共晶 基本上已溶解,残留的共晶已转化为较高熔点的共晶, 此时过分延长保温时间并不能有效改善均匀化效果。

为了进一步研究一级均匀化处理后合金的成分均 匀性和第二相的析出情况,对经过465 ℃,36h均匀 化处理试样进行电子探针微区成分分析和透射电镜观 察,其结果分别如图7和8所示。比较图7与3可见, 一级均匀化态组织的成分分布在晶界和晶内仍 然不均匀,只是比铸态组织大有改善,其中Zn、Mg



图 6 一级均匀化后合金的显微组织 Fig.6 Microstructures of alloys homogenized at 465 ℃ for different times: (a) 36 h; (b) 24 h



图7 一级均匀化后合金的元素成分分布



和 Zr 的改善幅度较大。线扫描的波峰处不再有两个峰,共晶体内细小分散的金属间化合物已经溶解,留下的是那些较难溶解的大块金属间化合物。此外,从图 7 来看, Fe 和 Si 在晶界略有富集。显然,这种组织对后续加工和合金的性能是非常不利的。

由图 8 可见,经一级均匀化处理后,基体的局部 区域析出有少量 Al₃Zr 质点,大小约为 10 nm,分布 不均匀,显然这种 Al₃Zr 质点对抑制再结晶的效果是 不好的。

2.3.2 二级均匀化

在扫描电镜下观察二级均匀化后的显微组织,结



图 8 一级均匀化 Al₃Zr 的 TEM 像 Fig.8 TEM image of Al₃Zr in alloy homogenized at 465 ℃ for 36 h

果如图 9 所示。比较图 9(a)与 6(a)可知,经二级均匀 化处理后,非平衡共晶数量较一级均匀化大幅度减少, 残留的共晶已经很少,效果非常好。为了研究第二级 均匀化时间对均匀化效果的影响,对经过 465 ℃,24 h+475 ℃,2 h 均匀化处理的合金也进行电镜扫描, 结果如图 9(b) 所示。比较图 9(a)与(b)可发现,合金经 第一级均匀化后,尚残留大量的共晶,在进行第二级 均匀化时,这些残留的共晶将继续溶解,但需要保温 适当的时间。这个时间不能太短,否则达不到充分均 匀化的目的;但也不能太长,否则会造成晶粒长大。



图 9 二级均匀化退火后合金的显微组织

Fig.9 Microstructures of alloys homogenized under two-stage homogenization condition: (a) 465 $^{\circ}$ C, 24 h+475 $^{\circ}$ C, 4 h; (b) 465 $^{\circ}$ C, 24 h+475 $^{\circ}$ C, 2 h

且高强铝合金在均匀化过程中过饱和基体会析出第二 相质点,这些第二相质点在高温下长时间保温将粗化, 不利于控制后续加工的组织与提高合金性能。

为此,对经过 465 ℃,24 h+475 ℃,4 h 二级均 匀化处理的试样进行电子探针微区成分分析和透射电 镜分析,其典型结果分别如图 10 和 11 所示。



图 10 二级均匀化后合金元素的成分分布

Fig.10 Elements linear distributions in alloy homogenized at 465 $^{\circ}$ C for 24 h and 475 $^{\circ}$ C for 4 h



图 11 二级均匀化态 Al₃Zr 的 TEM 像 Fig.11 TEM image of Al₃Zr in alloy homogenized at 465 ℃ for 24 h and 475 ℃ for 4 h

由图 10 可见,经过二级均匀化后,合金元素 Zn 和 Zr 在晶界上(残留共晶化合物中)和晶内的分布基本 上已经均匀化,Mg 在晶内的分布也较一级均匀化大 有改善,只是在残留的共晶化合物内明显存在 Mg 和 Cu 的偏聚。这说明经二级均匀化处理后,合金的成分 分布较一级均匀化大有改善。由图 11 可看出,实验合 金经过该二级均匀化处理后,从过饱和基体中析出了 尺寸约为 30 nm 的球形 Al₃Zr 质点,且分布均匀弥散。 错在高强铝合金中的主要作用就是抑制再结晶,细化 晶粒,其尺寸大小和分布间距决定再结晶抑制效 果^[13]。根据第二相颗粒阻碍晶界迁移的条件^[14](粒子间 距 *l*<1 μm,粒子直径 *d*<0.3 μm),这种弥散析出的 Al₃Zr 质点显然能阻碍大角度晶界迁移而抑制再结晶 核心的生长,使再结晶受阻。由此可见,二级均匀化 组织对后续加工的组织和性能的影响是十分有利的。

3 讨论

根据均匀化理论^[1], 合金元素在固溶体中的扩散 系数与温度的关系可用下式表示:

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

此式表明,温度稍有升高将使扩散过程大大加速。而 非平衡共晶相在固溶体中的溶解时间又与其尺寸大 小、均匀化温度及合金成分有关:

$$\tau_{s} = a\delta^{b}$$

式中 *a* 和 *b* 为随均匀化温度及合金成分而改变的系数; δ 为共晶相的平均厚度。由此可见,为了达到充分均匀化的目的,在尽可能提高均匀化退火温度的同时,应视温度高低选取恰当的保温时间。

在一级均匀化条件下,加热温度较低,合金元素 扩散系数低,金属间化合物溶解速度较慢。在均匀化 过程中,对低熔点共晶来说,在保温前期已经大量溶 解,延长保温时间,溶解量有所增加但效果不大;对 高熔点共晶来说,尚未达到其溶解温度,基本上不溶 解,且部分低熔点共晶在均匀化过程中逐步转化为高 熔点共晶,由此必然会造成较多的残留共晶。因此, 要想充分均匀化,只有进一步提高均匀化温度。在本 研究中,当一级均匀化的保温时间从 24 h 延长到 36 h 时,均匀化效果并没有什么变化充分说明了进一步提 高均匀化温度能使合金充分均匀化。

在二级均匀化条件下,由于第二级温度较高,合 金元素扩散较容易,且经过第一级均匀化后,残留共 晶的尺寸大大减小,其溶解速度有所加快,难溶共晶 变得较易溶解,因此,在第二级均匀化阶段的保温初 期,残留共晶会大量溶解。但随着均匀化过程的进行, 晶内浓度梯度不断减小,扩散物质的量也在不断减小, 从而使均匀化过程自动减缓,在此情况下,如果过分 延长保温时间,不仅达不到理想的均匀化效果,还将 造成晶粒长大,亚微第二相颗粒 Al₃Zr 聚集粗化,反 而不利于在后续加工中抑制再结晶和弥散强化,对合 金的组织与性能产生不利影响^[15]。因此,在提高第二 级均匀化温度的同时,必须要确定一个最佳保温时间。

通过以上分析可以确定,二级均匀化明显优于一级均匀化,实验合金的二级均匀化工艺为:随炉加热

到 465 ℃保温 24 h,再随炉加热到 475 ℃保温 4 h。 经过二级均匀化处理,能使实验合金的非平衡共晶充 分溶解,残留的共晶很少,合金元素在基体内分布均 匀,基体中析出分布均匀、大小适中的 Al₃Zr 质点。

4 结论

1) 7B50 高强铝合金的铸态组织成分分布不均匀, 存在严重枝晶偏析,非平衡共晶呈网状分布,晶粒呈 等轴状。

2) 铸态 7B50 高强铝合金的二级均匀化效果明显 优于一级均匀化。实验合金的二级均匀化工艺为:随 炉加热到 465 ℃保温 24 h,再随炉升温到 475 ℃保温 4 h。经二级均匀化处理后,合金成分均匀,残留伪共 晶很少,过饱和基体中析出的亚微 Al₃Zr 质点大小适 中,分布均匀。

 3) 铸态实验合金经 465 ℃保温 24 h 均匀化后的 过烧温度为 480 ℃。

REFERENCES

[1] 王祝堂,田荣璋. 铝合金及其加工手册[M]. 长沙:中南大学 出版社, 2000: 64-65.

WANG Zhu-tang, TIAN Rong-zhang. Manual of aluminium alloy and its processing[M]. Changsha: Central South University Press, 2000: 64–65.

- [2] 苏北华. LC4 铝合金铸锭的高温均匀化[J]. 轻合金加工技术, 1995, 23(4): 13-17.
 SU Bei-hua. High temperature homogenization of LC4 aluminium ally ingot[J]. Light Alloy Fabrication Technology, 1995, 23(4): 13-17.
- [3] 刘晓涛,董杰,崔建中,赵 刚. 高强铝合金均匀化热处理
 [J]. 中国有色金属学报, 2003, 13(4): 909-913.
 LIU Xiao-tao, DONG Jie, CUI Jian-zhong, ZHAO Gang.
 Homogenizing treatment of high strength aluminium alloy cast under electric magnetic field[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2003, 13(4): 909-913.
- [4] STILLER K, WARREN P J, HANSEN V, ANGENETE J, GJONNES J. Investigation of precipitation in an AI-Zn-Mg alloy after two-step aging treatment at 100 °C and 150 °C[J]. Mater Sci Eng A, 1999, A270(1): 55–63.
- [5] ENGDAHL T, HANSEN V, WARREN P J, STILLER K. Investigation of fine scale precipitates in Al-Zn-Mg alloys after various heat treatments[J]. Mater Sci Eng A , 2002, A327(1): 59–64.

- [6] ROBSON J D. Optimizing the homogenization of zirconium containing commercial aluminium alloys using a novel process model[J]. Mater Sci Eng A, 2002, A338(1/2): 219–229.
- [7] PURDY G R, KIRKALKY J S. Homogenization by diffusion[J]. Metall Trans, 1971, 2(2): 371–378.
- [8] COLE G S. Inhomogeneities and their control via solidification[J]. Metall Trans, 1971, 2(2): 357–370.
- [9] 仲志国, 左秀荣, 翁永刚, 宋天福, 王明星, 刘忠侠, 杨 升. 变形铝合金均匀化热处理的应用现状与研究进展[J]. 轻合金 加工技术, 2006, 34(1): 10-13. ZHONG Zhi-guo, ZUO Xiu-rong, WENG Yong-gang, SONG Tian-fu, WANG Ming-xing, LIU Zhong-xia, YANG Sheng. The application situation and the study development of the wrought aluminium alloy's homogenization[J]. Light Alloy Fabrication Technology, 2006, 34(1): 10-13.
- [10] 邱宏伟,于淑滨,马洪武. 7050 铝合金厚板 RRA 处理过程中 性能和组织的变化[J]. 轻合金加工技术, 1997, 25(9): 34-37.
 QIU Hong-wei, YU Shu-bin, MA Hong-wu. Microstructural and mechanical properties evolution of aluminium alloy 7050 in thick board during RRA processing[J]. Light Alloy Fabrication Technology, 1997, 25(9): 34-37.
- [11] 赵英涛, 汝继刚. 7050 铝合金 T74(原 T736)热处理状态的研究
 [J]. 材料工程, 1990, 1: 23-27.
 ZHAO Ying-tao, Ru Ji-gang. A study on heat treatment T74 of aluminum alloy 7050[J]. Journal of Materials Engineering, 1990, 1: 23-27.
- [12] ROBSON J D. Microstructural evolution in aluminium alloy 7050 during processing[J]. Materials Science and Engineering A, 2004, A382(1/2): 112–121.
- [13] 贺永东,张新明,游江海. 7A55 合金均匀化处理[J]. 中国有色 金属学报, 2006, 16(4): 638-644.
 HE Yong-dong, ZHANG Xin-ming, YOU Jiang-hai.
 Homogenizing treatment of 7A55 alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2006, 16(4): 638-644.
- [14] 余 琨,李松瑞,黎文献,肖于德. 微量 Sc 和 Zr 对 2618 铝合 金再结晶行为的影响[J]. 中国有色金属学报, 1999, 9(4): 709-713.

YU Kun, LI Song-rui, LI Wen-xian, XIAO Yu-de. Effect of trace Sc and Zr on recrystallization behavior of 2618 alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 1999, 9(4): 709–713.

 [15] 《有色金属及其热处理》编写组. 有色金属及其热处理[M]. 北京: 国防工业出版社, 1981.
 Compile Group of Nonferrous Metal Materials and Their Thermal Treatments. Nonferrous metal materials and their thermal treatments[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 1981.

(编辑 李艳红)